

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

पत्रांक 1036/2023

दिनांक 16/08/2023

प्रेषक,

ई0 मिथलेश कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

सेवा में,

Principal,
J.R. Convent,
Done, Siwan.

विषय:- J.R. Convent, Done, Siwan का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक JRC/SWN/103/2023-2024 दिनांक 13.05.2023 एवं सहायक अभियंता,
भवन अवर प्रमंडल संख्या-02, सीवान का पत्रांक 99 दिनांक 14.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त विद्यालय का निरीक्षण सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल संख्या-02, सीवान द्वारा किया गया एवं निरीक्षणोपरांत उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अनुसार भवन की स्थिति सामान्य परिस्थिति में ठोस है।

अतः सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आधार पर पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष तक विद्यालय भवन को स्थूल निरीक्षण के आधार पर सामान्य परिस्थिति में पठन-पाठन हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अनुलग्नक:- सहायक अभियंता के प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन
M. G. Prasad
16/08/23
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।
16-08-23